

碳弧電銲(carbon-arc welding)

由電銲機將電流傳至碳極棒與母材，使碳極棒與母材間產生電弧，另以熔填金屬(銲條)配合操作，使銲條熔化為熔合金屬的銲接方法。碳弧電銲現在已很少使用，適用於鑄鐵電銲。



2011 埃及尼羅河之旅

